



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
AGÊNCIA LOCAL DE INTELIGÊNCIA/BEPE

LAUDO DE SEGURANÇA

BÁSICO

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS – BEPE/PMGO

1. INTRODUÇÃO

O presente Laudo de Segurança é elaborado pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em estrita observância aos rígidos critérios de segurança pública e privada aplicados a praças esportivas. Este documento técnico constitui requisito legal indispensável, em plena conformidade com as diretrizes da **Lei Geral do Esporte e Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023**, cuja ausência — em conjunto com as vistorias complementares do Corpo de Bombeiros (prevenção de incêndio) e da Vigilância Sanitária.

O foco central desta avaliação técnico-operacional está direcionado aos clientes do evento: o público espectador, os atletas, as comissões técnicas, os profissionais de imprensa e todos os funcionários envolvidos na operação do espetáculo. O objetivo primordial deste instrumento é garantir, de forma técnica e preventiva, a integridade física, a ordem pública e o bem-estar coletivo de todos os presentes **antes, durante e após** a realização das partidas e eventos propostos, permitindo que a agremiação responsável cumpra fielmente suas obrigações legais.

Para atingir essa finalidade, a análise do BEPE desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:

- **Prevenção de Tumultos e Violência:** Avaliação criteriosa do dimensionamento e fluxo dos portões de acesso (entradas e saídas), bem como o planejamento estratégico para o posicionamento tático das forças policiais e da segurança privada.
- **Controle de Capacidade e Público:** Atestação técnica do limite máximo de público seguro para o local, mitigando riscos de superlotação e esmagamentos, além de garantir condições favoráveis para eventuais procedimentos de evacuação.

- **Desobstrução de Rotas de Fuga e Saídas de Emergência:** Verificação minuciosa dos fluxos de evacuação rápida, assegurando que todas as saídas de emergência estejam permanentemente desimpedidas, sinalizadas e dimensionadas para escoamento rápido em cenários de pânico.
- **Proteção Patrimonial e Resistência Estrutural:** Vistoria física dos elementos de contenção de público, tais como alambrados, corrimãos, guarda-corpos e barreiras físicas, atestando sua estabilidade frente à pressão de massas.
- **Acessibilidade Universal:** Garantia de que as rotas de acesso sejam seguras e que existam espaços reservados, adequados e devidamente protegidos para pessoas com deficiência (PcD) e com mobilidade reduzida.

Por meio deste diagnóstico preventivo, o BEPE/PMGO estabelece os parâmetros operacionais de segurança que balizarão o policiamento e a organização do espaço, assegurando um ambiente pacífico, seguro e familiar para o desporto no Estado de Goiás.



Nome Oficial: Centro Esportivo João Vilela

Apelido:

Endereço Completo: Rua da Feira, Nº 54, Centro

Cidade: Morrinhos

Nº: s/n

Estado: Goiás

CEP: 75.650-000

Site:

Telefone: (64) 3417-2079

Modelo de Negócio:

Público (X) Privado () PPP () Concessão ()


Gestor do estádio: Leandro Nato Machado

E-mail:
leandronatomachado@outlook.com

Telefone: 64 9 9276-8276

Cargo: Superintendente de Esporte e Lazer	
CLUBE (S) USUÁRIO (S)	
Clube: Morrinhos Futebol Clube	
Clube: América Futebol Clube	
E-mail: go.morrinhos@fgf.esp.br	Telefone: 64 3417-2079
Site:	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Entidade: Morrinhos Futebol Clube	
Nome: Leandro Nato Machado	Telefone: 64 9 9278-8276
Assinatura GOV do solicitante:	
Cargo: Presidente	
CPF: 722.409.891-49	
E-mail: leandronatomachado@outlook.com	
VISTORIA	
Data: 23/07/2026	Hora: 10:10
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1) DOCUMENTAÇÃO:	
1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?	
SIM (X)	NÃO ()
1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (X)	NÃO ()
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	

SIM (X)	NÃO ()
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM ()	NÃO (X)
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (X)	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ()	NÃO (X)
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (X)	NÃO ()
1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?	
SIM (X)	NÃO ()



2) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:**2.1 Qual a estrutura organizacional da área de segurança?**

Segurança Pública > Chefe de Segurança do Clube > Segurança Privada. O estádio possui alambrado isolando o gramado das arquibancadas, possui barreira física adequada na área de divisão das torcidas, possui ambiente destinado à Polícia Militar e área para confinamento de pessoas detidas, quando necessário.

2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.

12

2.3 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.

20

3) CONTROLE DE ACESSO:**3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.**

Órgão	Capacidade
Corpo de Bombeiros Militar	4.089
Polícia Militar	2.640

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM (X)

NÃO ()



3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

02

**3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?**

02





3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()



3.6 As catracas são:

- ☒ (X) Simples
☐ () Eletrônicas
☒ (X) Removíveis
☒ (X) Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ()

NÃO (X)

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM ()

NÃO (X)

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM (X)

NÃO ()

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
---------	------------------	----------	-----------

MANDANTE	1.980	03	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
VISITANTE	660	01	1/660
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
02	2.640	04	1/660

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)	NÃO ()
------------------	----------------

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

(X) Revista Manual
 () Detector de Metais Fixo
 (X) Detector de Metais Portátil
 () Raio x
 () Detector de Metais Fixo
 () Reconhecimento por Biometria
 () Reconhecimento Facial
 () Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

(X) Delegação Local
 (X) Delegação Visitante
 (X) Árbitros
 (X) Autoridades
 (X) Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

(X) Túnel Fixo
 () Túnel Retrátil
 () Túnel Inflável
 () Não possui nenhuma proteção



3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (X)

NÃO ()

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

4) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM (X)

NÃO ()

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM (X)

NÃO ()

4.3 Quantas câmeras?

() Câmeras móveis – Quantidade? _____

(X) Câmeras fixas – Quantidade? 09

4.4 O Estádio possui sistema de som?

SIM (X)

NÃO ()

4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()	NÃO (X)
4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM ()	NÃO (X)
5) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:	
5.1 Os assentos são numerados:	
☐ Na totalidade ☐ Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____ ☒ Não são numerados	
5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:	
☒ Atletas (Banco de Reservas) ☒ Comissão Técnica ☐ Árbitros	
	
6) ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:	
6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?	
SIM (X)	NÃO ()



DIAGNÓSTICO

Restrição 1: -----

Providências: -----

Prazo: -----

Fotos: -----

DIAGNÓSTICO

Aprovado	(X)
Aprovado com Restrição ²	()
Reprovado	()

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

APROVADO: O estádio cumpre integralmente os requisitos mínimos e é liberado para jogos profissionais.

APROVADO COM RESTRIÇÃO: O estádio apresenta inconformidades toleráveis a curto prazo. O laudo é liberado, mas fica condicionado a prazos para resolução dos problemas apontados. (É aqui que se insere o aviso de que o descumprimento dos prazos ou alteração do espaço acarreta a revogação imediata do laudo).

REPROVADO: O estádio possui não conformidades graves que oferecem risco iminente ao público, ficando interditado até nova vistoria.

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estádio possui 04 (quatro) catracas, sendo 03 (três) para o time mandante e 01 (uma) para o time visitante.

O mecanismo de controle de acesso existente e que impede o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos é feito por muros de alvenaria de média estatura.

O Sistema de som que o estádio dispõe é instalado nos dias de jogos e são moveis.

O local de denúncia para registro em casos de violência é feito na sala da Polícia Militar.

Os árbitros dispõe somente de vestiários e túnel de acesso ao gramado protegido. Não existe local de permanência com cobertura dentro do gramado destinado aos árbitros.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Polícia Militar.

RESPONSÁVEIS

Nome: Rodrigo Soares de Barros

Posto/Graduação: 2º Sargento PM

Função: Vistoriador

Nome: Alex de Siqueira

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE/CME

VIGÊNCIA

Data de emissão: 24/07/2026.

Prazo de validade: 20/07/2027.

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, os outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SOARES DE BARROS, Subchefe**, em 27/07/2026, às 11:17, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 27/07/2026, às 14:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **93578444** e o código CRC **370C65DB**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP
74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo nº 202400002004811



SEI 93578444