



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

LAUDO DE SEGURANÇA

BÁSICO

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS – BEPE/PMGO

1. INTRODUÇÃO

O presente Laudo de Segurança é elaborado pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), em estrita observância aos rígidos critérios de segurança pública e privada aplicados a praças esportivas. Este documento técnico constitui requisito legal indispensável, em plena conformidade com as diretrizes da **Lei Geral do Esporte e Portaria nº 55, de 17 de agosto de 2023**, cuja ausência — em conjunto com as vistorias complementares do Corpo de Bombeiros (prevenção de incêndio) e da Vigilância Sanitária.

O foco central desta avaliação técnico-operacional está direcionado aos clientes do evento: o público espectador, os atletas, as comissões técnicas, os profissionais de imprensa e todos os funcionários envolvidos na operação do espetáculo. O objetivo primordial deste instrumento é garantir, de forma técnica e preventiva, a integridade física, a ordem pública e o bem-estar coletivo de todos os presentes **antes, durante e após** a realização das partidas e eventos propostos, permitindo que a agremiação responsável cumpra fielmente suas obrigações legais.

Para atingir essa finalidade, a análise do BEPE desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:

- **Prevenção de Tumultos e Violência:** Avaliação criteriosa do dimensionamento e fluxo dos portões de acesso (entradas e saídas), bem como o planejamento estratégico para o posicionamento tático das forças policiais e da segurança privada.
- **Controle de Capacidade e Público:** Atestação técnica do limite máximo de público seguro para o local, mitigando riscos de superlotação e esmagamentos, além de garantir condições favoráveis para eventuais procedimentos de evacuação.

- **Desobstrução de Rotas de Fuga e Saídas de Emergência:** Verificação minuciosa dos fluxos de evacuação rápida, assegurando que todas as saídas de emergência estejam permanentemente desimpedidas, sinalizadas e dimensionadas para escoamento rápido em cenários de pânico.
- **Proteção Patrimonial e Resistência Estrutural:** Vistoria física dos elementos de contenção de público, tais como alambrados, corrimãos, guarda-corpos e barreiras físicas, atestando sua estabilidade frente à pressão de massas.
- **Acessibilidade Universal:** Garantia de que as rotas de acesso sejam seguras e que existam espaços reservados, adequados e devidamente protegidos para pessoas com deficiência (PcD) e com mobilidade reduzida.

Por meio deste diagnóstico preventivo, o BEPE/PMGO estabelece os parâmetros operacionais de segurança que balizarão o policiamento e a organização do espaço, assegurando um ambiente pacífico, seguro e familiar para o desporto no Estado de Goiás.



Nome Oficial: Estádio Waldeir José de Oliveira

Apelido:

Endereço Completo: Avenida Goiás, Setor Sul

Cidade: Goianésia	Nº: S/Nº
Estado: Goiás	CEP: 76.380-000
Site:	Telefone: (62) 98337-5142
Modelo de Negócio: Público (X) Privado () PPP () Concessão ()	
Gestor do estádio: Andrieferson Pereira da Silva	
E-mail: bilikadantas@gmail.com	Telefone: (62) 98455-4597
Cargo: Secretário Municipal de Esportes	
CLUBE (S) USUÁRIO (S)	
Clube: Goianésia Esporte Clube	
E-mail: go.goianesiaec@fgf.esp.br	Telefone: (62) 98415-3237
Site:	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Entidade: Goianésia Esporte Clube	
Nome: Thiago André Araújo Mesquita	Telefone: (62) 98415-3237
Assinatura GOV do solicitante:	
Cargo: Diretor Esportivo	
CPF: 954.585.571-15	
E-mail:	
VISTORIA	
Data: 27/07/2026	Hora: 15:05
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
1) DOCUMENTAÇÃO:	

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?	
SIM (x)	NÃO ()
1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?	
SIM (x)	NÃO ()
1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?	
SIM (x)	NÃO ()
1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?	
SIM (x)	NÃO ()
1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM (x)	NÃO ()
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ()	NÃO (x)
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM (x)	NÃO ()



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

PROTOCOLO:
104890/26

RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA
NOME FANTASIA
ESTÁDIO WALDEIR JOSÉ DE OLIVEIRA

FINALIDADE
FUNCIONAMENTO

PROJETO APROVADO
NÃO INFORMADO

CNPJ/CPF
01.065.846/0001-72

ENDEREÇO
AV. GOIÁS, QD.:* LT.:*, EURÍPEDES BARSANULFO, GOIANÉSIA, 76380000

CNAE PRIMÁRIO
8411600
DESCRIÇÃO
administração pública em geral

Ocupação/uso
Serviço profissional

DIVISÃO
D-1

CARGA DE INCÊNDIO
700.0 MJ/m²

ALTURA
menor que ou igual 6 metros

ÁREA TOTAL
2061.04m²

OBM RESPONSÁVEL
18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

DATA DE EMISSÃO
23/07/2026

DATA DE VALIDADE
21/07/2027

OBSERVAÇÃO
ART: 1020260224487; 1020260218879;
Obs.: Sistema Preventivo Existente: 5 EXTINTOR PO 2-A:20-B:C; 1 EXTINTOR CO2 5-B:C; 1 EXTINTOR AGUA 2-A. LOTAÇÃO MÁXIMA DO ESTÁDIO DE 3.690 PESSOAS, CONFORME PARECER N° 1/2022 DO 18º BBM/GOIANÉSIA

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação e ser fixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra incêndio e pânico.

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

-manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

ATENÇÃO!

Verifique a autenticidade deste documento no site:

<https://siapi.bombeiros.go.gov.br/validarCerconWeb.jsf>

Código de controle do CERCON: 773f157641a90



EMERGÊNCIA
LIGUE
193

18º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR - cbmgo.goianesia.secip@gmail.com
avenida contorno, sn, dona fiica, goianésia, 76380000
Telefone para dúvidas e consultas: 62 3353 3393

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?

SIM (X)

NÃO ()

**GOIANÉSIA ESPORTE CLUBE****ESTADIO WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA****PLANO BASICO DE SEGURANÇA**

Goianésia, Julho 2026

ESTADIO WALDEIR JOSE DE OLIVEIRA
AV. GOIAS S/N - GOIANÉSIA - GO - 76 380-000**2) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:****2.1 Qual a estrutura organizacional da área de segurança?**

Segurança Pública > Chefe de Segurança do Clube > Segurança Privada. O estádio possui alambrado isolando o gramado das arquibancadas, possui barreira física adequada na área de divisão das torcidas, possui ambiente destinado á Policia Militar e área para confinamento de pessoas detidas, quando necessário.

2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.

21

2.3 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.

34							
3) CONTROLE DE ACESSO:							
3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.							
	<table border="1"><thead><tr><th>Órgão</th><th>Capacidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Corpo de Bombeiros Militar</td><td>3.690</td></tr><tr><td>Polícia Militar</td><td>3.300</td></tr></tbody></table>	Órgão	Capacidade	Corpo de Bombeiros Militar	3.690	Polícia Militar	3.300
Órgão	Capacidade						
Corpo de Bombeiros Militar	3.690						
Polícia Militar	3.300						
3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?							
SIM ()	NÃO (X)						
3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?							
02							



ENTRADA MANDANTE



ENTRADA VISITANTE

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

04



PORTÃO PRINCIPAL (VIATURAS/SERVIÇO)



PORTÃO VISITANTES



PORTÃO DELEGAÇÃO MANDANTE / PORTÃO DELEGAÇÃO VISITANTE

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)

NÃO ()



CATRACAS ENTRADA PRINCIPAL



CATRACA VISITANTE

3.6 As catracas são:

- (X) Simples
 () Eletrônicas
 (X) Removíveis
 (X) Próprias

**3.7 As catracas são regularmente aferidas?**

SIM (X)

NÃO ()

DE ACORDO COM O GESTOR DO ESTÁDIO, AS CATRACAS SÃO AFERIDAS MAUNALMENTE

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM (X)

NÃO ()

DEVIDO AO DESGASTE APRESENTADO, ALGUMAS CATRACAS NÃO É POSSÍVEL OBSERVAR A CONTAGEM.

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM (X)

NÃO ()

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
MANDANTE	2.640	04	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
VISITANTE	660	01	1/660
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
02	3.300	05	1/660

OBEDECENDO A PROPORÇÃO DE 1 CATRACA PARA 660 PESSOAS E CONSIDERANDO QUE O ESTÁDIO DISPONHE DE 05 CATRACAS.

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (X)

NÃO ()

O ESTÁDIO É CERCADO POR MUROS DE ALVENARIA DE MÉDIA ESTATURA.

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

(X) Revista Manual

() Detector de Metais Fixo

(X) Detector de Metais Portátil

() Raio x

() Detector de Metais Fixo

() Reconhecimento por Biometria

() Reconhecimento Facial

() Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:

- ☒ Delegação Local
- ☒ Delegação Visitante
- ☒ Árbitros
- ☒ Autoridades
- ☒ Imprensa

AS DELEGAÇÕES MANDANTE E VISITANTES, ACESSAM O ESTÁDIO PELA RUA 06, CONTUDO, POR PORTÕES SEPARADOS. A EQUIPE DE ARBITRAGEM, ACESSAM O ESTÁDIO PELO PORTÃO PRINCIPAL SITUADO NA RUA 29, ASSIM COMO IMPRENSA E DEMAIS AUTORIDADES.

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- ☐ Túnel Fixo
- ☐ Túnel Retrátil
- ☐ Túnel Inflável
- ☒ Não possui nenhuma proteção



O LOCAL RESERVADO À PERMANÊNCIA DA EQUIPE DE ARBITRAGEM FICA AO LADO DO POSTO POLICIAL, IMEDIATAMENTE ATRÁS DE UM DOS GOLS. CONTUDO, TODO O CAMPO

É CERCADO POR ALAMBRADO.

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (X)

NÃO ()



O ACESSO DA AMBULÂNCIA É FEITO PELO PORTÃO IMEDIATAMENTE ATRÁS DO POSTO POLICIAL/VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM.

4) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM ()

NÃO (X)

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM ()

NÃO (X)

O ESTÁDIO POSSUI UMA CAMÊRA. CONTUDO NÃO É EXCLUSIVO PARA DIA DE JOGOS, POIS SE TRATA DE UMA CAMERA DE SEGURANÇA UTILIZADA PELA PREFEITURA DA CIDADE, ONDE O SISTEMA DE MONITORAMENTO FICA NA DELEGACIA DA CIDADE.

4.3 Quantas câmeras?

() Câmeras móveis – Quantidade? _____

() Câmeras fixas – Quantidade? _____

4.4 O Estádio possui sistema de som?

SIM (X)	NÃO ()
EM DIAS DE JOGOS, O CLUBE CONTRATA UMA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO ESTÁDIO.	
4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?	
SIM ()	NÃO (X)
4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?	
SIM (X)	NÃO ()
O CLUBE INSTALOU AO LADO DAS CATRACAS DO MANDANTE UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO TORCEDOR (CAT). DE ACORDO COM O GESTOR, AS DENÚNCIAS SÃO DIRECIONADAS À REFERIDA CENTRAL.	
	
5) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:	
5.1 Os assentos são numerados:	
() Na totalidade () Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____ (X) Não são numerados	

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

(X) Atletas (Banco de Reservas)

(X) Comissão Técnica

() Árbitros



**6) ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:**

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)**NÃO ()**





O ESPAÇO DESTINADO À POLÍCIA MILITAR FICA AO LADO DOS VESTIÁRIOS DA EQUIPE DE ARBITRAGEM, ATRÁS DE UM DOS GOLS. INFERE-SE QUE AS SALAS DESTINADAS AO CONFINAMENTO DE DETIDOS FICAM EM OUTRO ESPAÇO ANEXO, AFASTADO DO POSTO POLICIAL, AO LADO DA LAVANDERIA DO CLUBE.

DIAGNÓSTICO

Restrição 1: -----

Providências: -----

Prazo: -----

Fotos: -----

DIAGNÓSTICO

Aprovado	(X)
Aprovado com Restrição²	()
Reprovado	()

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

APROVADO: O estádio cumpre integralmente os requisitos mínimos e é liberado para jogos profissionais.

APROVADO COM RESTRIÇÃO: O estádio apresenta inconformidades toleráveis a curto prazo. O laudo é liberado, mas fica condicionado a prazos para resolução dos problemas apontados. (É aqui que se insere o aviso de que o descumprimento dos prazos ou alteração do espaço acarreta a revogação imediata do laudo).

REPROVADO: O estádio possui não conformidades graves que oferecem risco iminente ao público, ficando interditado até nova vistoria.

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

RESPONSÁVEIS

Nome: Julio Lopes Negrão

Posto/Graduação: 2º Tenente PM

Função: Vistoriador

Nome: Alex de Siqueira

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE/CME

VIGÊNCIA

Data de emissão: 28/07/2026.

Prazo de validade: 21/07/2027.

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, os outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 28/07/2026, às 15:55, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **JULIO LOPES NEGRAO, Auxiliar de Seção**, em 28/07/2026, às 15:57, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **93612188** e o código CRC **1AB9F0E8**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP
74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo nº 202500002005522



SEI 93612188