



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR

LAUDO DE SEGURANÇA

LAUDO DE SEGURANÇA BÁSICO

Nome Oficial: Estádio Abrão Manoel da Costa	
Apelido: Campo do Grêmio	
Endereço Completo: Rua 02, Qd. 17, Lt. 09.	
Cidade: Trindade	Nº: 325
Estado: Goiás	CEP: 75.388-328
Site:	Telefone: 62 3110-0874
Modelo de Negócio: Público () Privado (X) PPP () Concessão ()	
CLUBE (S) USUÁRIO (S)	
Clube: Trindade Atlético Clube	
E-mail: go.trindade@fgf.esp.br	Telefone: 62 3110-0874
Site:	
IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE	
Entidade: Trindade Atlético Clube	
Nome: Fabiano Martins de Paula	Telefone: 62 9 9302-0206
Cargo: Diretor Financeiro	
CPF: 471.268.506-97	
E-mail: go.trindade@fgf.esp.br	
VISTORIA	
Data: 28/05/2025	Hora: 15:35
INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	

1) DOCUMENTAÇÃO:

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1.7 Foi apresentado o AVCB?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

1) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:

2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.

06

2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.

30

1) PLANEJAMENTO DO EFETIVO:**3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.**

Órgão	Capacidade

Corpo de Bombeiros Militar	3.600
Polícia Militar	3.600

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

02

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

01

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.6 As catracas são:

- (X) Simples
- () Eletrônicas
- () Removíveis
- () Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

Obs.: No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Principal	2.540	04	1/635
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Visitante	1.060	02	1/530
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final

02	3.600	06	1/600		
3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?					
SIM (X)		NÃO ()			
3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?					
<input checked="" type="checkbox"/> Revista Manual <input type="checkbox"/> Detector de Metais Fixo <input checked="" type="checkbox"/> Detector de Metais Portátil <input type="checkbox"/> Raio x <input type="checkbox"/> Detector de Metais Fixo <input type="checkbox"/> Reconhecimento por Biometria <input type="checkbox"/> Reconhecimento Facial <input type="checkbox"/> Relação Nominal dos vetados					
3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto, sem declive) para:					
<input checked="" type="checkbox"/> Delegação Local <input checked="" type="checkbox"/> Delegação Visitante <input checked="" type="checkbox"/> Árbitros <input checked="" type="checkbox"/> Autoridades <input checked="" type="checkbox"/> Imprensa					
3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:					
<input checked="" type="checkbox"/> Túnel Fixo <input type="checkbox"/> Túnel Retrátil <input type="checkbox"/> Túnel Inflável <input type="checkbox"/> Não possui nenhuma proteção					
3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?					
SIM (X)		NÃO ()			
3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?					
SIM (X)		NÃO ()			
1) CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:					
4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?					
SIM (X)		NÃO ()			
4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?					
SIM ()		NÃO (X)			
4.3 Quantas câmeras?					
() Câmeras móveis – Quantidade? _____					

() Câmeras fixas – Quantidade? _____

4.4 O Estádio possui sistema de som?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

SIM ()	NÃO (X)
---------	-----------

1) INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:

5.1 Os assentos são numerados:

() Na totalidade
() Parcialmente – Inserir percentual numerado: _____
(X) Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

(X) Atletas (Banco de Reservas)
(X) Comissão Técnica
(X) Árbitros

1) ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM (X)	NÃO ()
-----------	---------

DIAGNÓSTICO

Restrição 1:

Providências:

Prazo:

Fotos:

DIAGNÓSTICO

Aprovado	(X)
Aprovado com Restrição ²	()
Reprovado	()

² Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

tualmente o estádio equipado com 06 (seis) catracas, sendo distribuídas da seguinte forma: 04 (quatro) catracas no portão para o time mandante e 02 (duas) catracas no portão para o time visitante.

O sistema de som do estádio é móvel, realizado por trio elétrico contratado e colocado no estádio somente para o jogo.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Policia Militar.

RESPONSÁVEIS

Nome: Diogo Lima de Meira

Posto/Graduação: 3º Sargento PM

Função: Vistoriador

Nome: Alex de Siqueira

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE/CME

VIGÊNCIA

Data de emissão: 30/05/2025

Prazo de validade: 27/05/2026

GOIANIA - GO, aos 14 dias do mês de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **DIOGO LIMA DE MEIRA, Auxiliar de Seção**, em 30/05/2025, às 17:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ALEX DE SIQUEIRA, Comandante**, em 30/05/2025, às 17:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **75211372**
e o código CRC **4BD441CC**.

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS - GOIANIA - GO - CEP
74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo nº 202500002069769



SEI 75211372